

Rzeczoznawca : Tomasz Kaja - Rzeczoznawca Samochodowy RS001543

Zleceniodawca: SP ZOZ w Wieluniu

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu m-ki Mercedes-Benz o nr rej. EWI 05WY

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2008

Model: 318 Sprinter CDI MR'06 E4 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: EWI05WY

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny do 3.5t*

VIN: WDB9066331S359307

Nr INFO-EKSPERT	022-04888
Data pierwszej rejestracji	2009/07/10
Wskazanie drogomierza	365132 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/07/10-25/05/27)	191 mies.
Charakter wykorzystania	Sanitarny
Dop. masa całkow.	3500 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 6 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	3665 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2987 ccm / 135kW (184KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / widlasty
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5910 mm / 1993 mm / 2820 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.08-2009.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Alternator 90 A	20	Przygotowanie do montażu modułu PSM
3	+Drzwi boczne lewe przesuwne	21	Przygotowanie do montażu radia
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	22	Stabilizator osi przedniej
5	* Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni	23	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
6	Filtr cząsteczek stałych	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Filtr paliwa z separatorem wody	25	System hamowania awaryjnego BAS
8	Fotel kierowcy z pełną regulacją	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Głośniki	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	* Klimatyzacja	29	Tapicerka "Brassao", czarna
12	Koło zapasowe	30	Tarcze kół stalowe 16"
13	Listwy boczne	31	Uchwyty do mocowania ładunków
14	+Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	32	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	33	Włącznik awaryjny akumulatora
16	Obrotomierz elektroniczny	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Opony 235/65 R16	35	Zbiornik paliwa 75l
18	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	36	Zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/65 R16 115R AGILIS TL		
Przednie prawe:	FIRESTONE 235/65 R16 115R VANHAWK TL		70
Tylne lewe:	GOODYEAR 235/65 R16C 115/113R CARGO MARATHON FO1 TL		80
Tylne prawe:	KLEBER 235/65 R16C 115R TRANSPRO TL		40
			30

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (204 mies.) * 40 000 PLN

Wartość bazową przyjęto jako średnią z notowań dla przedmiotowej marki, modelu, roku produkcji i przeznaczenia - Sanitarny

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 268 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 361 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 3 932 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -0,67%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 251 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 7 150 PLN

W tym:

Ubytek wartości z uwagi na uszkodzenia [%] Wart. [PLN]

-18,0 -7 150

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

- stan techniczny pojazdu świadczy o czasowym ograniczeniu/wyłączeniu z eksploatacji,
- elementy układu hamulcowego z oznakami korozji,
- sygnalizacja na zestawie wskaźników o zużyciu okładzin hamulcowych,
- uszkodzony przełącznik szyby P L,
- reflektory przednie zmatowiałe,
- poszycie fotela kierowcy uszkodzone,
- elementy poszycia nadwozia z licznymi oznakami korozji;
- blotniki przednie L i P skorodowane w części dolnej
- drzwi przednie lewe i prawe korozja w części dolnej,
- próg lewy korozja,
- drzwi przesuwne lewe i prawe korozja w części dolnej,
- blotniki tylne lewy i prawy skorodowany,
- skrzydło drzwi tylnych prawych korozja w okolicy klamki,

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

32300 PLN

(słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 6039,84 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ANALIZY MOTORYZACYJNE
I EKSPERTYZY TECHNICZNE

Tomasz Kaja

98-300 Wieluń, ul. Magnoliowa 17
NIP 8321341542, REGON 101593252
tel. 502 881 202

UPRAWNIONY RZECZOWNAWCA
SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury

Tomasz Kaja

RS
001543

Zastrzeżenia ograniczające:

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny a także skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana
- Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji przedmiotu wyceny
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 23/05/25

z dnia: 2025/05/27

